



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari - Olbia Tempio

Pos. **1179-14 e 421-16** Prot.n. **8796/xlv.12.2** Sassari, **05 MAR. 2018**

Comunicazione trasmessa via PEC

AL COMUNE DI CARGEGHE
UFFICIO TECNICO
VIA BRIGATA SASSARI 1
07030 CARGEGHE SS
protocollo.cargeghe@pec.comunas.it

Comunicazione trasmessa via PEC

AL COMUNE DI ALGHERO
VIA SANT'ANNA 38
07041 ALGHERO SS
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

Racc. A.R.

ALLA DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, ASSETTO IDROGEOLOGICO E
GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
VIA MAMELI 88
09123 CAGLIARI CA

e, p.c.

Comunicazione trasmessa via PEC

ALLA GUARDIA DI FINANZA - COMPAGNIA DI SASSARI
SEZIONE OPERATIVA
VIA BALDEDDA 11/A
07100 SASSARI SS
ss1060000p@pec.gdf.it

Comunicazione trasmessa via PEC

AL COLLEGIO NAZIONALE GUIDE ALPINE ITALIANE
VIA PETRELLA 19
20124 MILANO MI
guidealpine@mypec.eu

Comunicazione trasmessa via PEC

ALLA MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS
VIA LEGNAGO 73
41049 SASSUOLO MO
info@pec.mountainwilderness.it

Oggetto: Trasmissione perizie tecniche per l'accertamento dello stato di fatto delle opere denominate "Via Ferrata del Cabirò" di Alghero (SS) e "Via Ferrata di Giorrè" di Cargeghe (SS).

Con la presente si trasmettono le perizie tecniche in oggetto, redatte dalla Commissione Abusivismo del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, per gli eventuali provvedimenti di competenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari - Olbia Tempio

Nella relazione in questione si rilevano delle irregolarità in merito alla normativa di costruzione di tali impianti oltre che al collaudo e abilitazione del progettista; viene inoltre evidenziato un elevato rischio di frana consigliando il divieto di utilizzo dell'opera e la conseguente rapida rimozione delle stesse ai sensi dell'art. 35 e 47 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Serra



Settore Condoni,
Vigilanza e Supporti Direzionali
Coordinatore: Dott. S. Casu
sc